

Pintar chapas en techados:

A-Chapas galvanizadas nueva o en buenas condiciones:

1. Hacer limpieza mecánica (cepillo, virulana, etc)
2. Lavado con agua
3. Aplicacion primera mano de **BERTECH POLIURETANICO blanco**
4. Aplicacion segunda mano de **BERTECH POLIURETANICO blanco**
5. Aplicacion segunda mano de **BERTECH POLIURETANICO blanco**

B-Chapas galvanizadas oxidadas:

1. Hacer limpieza mecánica (cepillo, virulana, etc)
2. Lavado con agua
3. Aplicar 1 mano de **RAYSA CONVERTIDOR** (al agua)
4. Aplicar 1 mano de **RAYSA CONVERTIDOR** (al agua)
5. Aplicacion primera mano de **BERTECH POLIURETANICO blanco**
6. Aplicacion segunda mano de **BERTECH POLIURETANICO blanco**
7. Aplicacion segunda mano de **BERTECH POLIURETANICO blanco**

C-Chapas trapezoidales o sinusoidales con capa superior de aluminio:

1. Hacer limpieza mecánica (cepillo, virulana, etc)
2. Lavado con agua
3. Aplicacion primera mano de **BERTECH POLIURETANICO blanco**
4. Aplicacion segunda mano de **BERTECH POLIURETANICO blanco**
5. Aplicacion segunda mano de **BERTECH POLIURETANICO blanco**

